

3.	В объеме внутренних лестниц расположены батареи отопления, выступающие из плоскости стены на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадки лестницы (фактически 1,5м)	ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 6.32 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Директор МБОУ СОШ с Верхотор МР ИР РБ Попкова Т.Н.
4.	Изменен предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности правого крыла второго этажа с Ф4.1- школа на Ф2.1 - библиотека	пп. О п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	Директор МБОУ СОШ с Верхотор МР ИР РБ Попкова Т.Н.
5.	Помещения школы и помещения библиотеки на втором этаже не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Директор МБОУ СОШ с Верхотор МР ИР РБ Попкова Т.Н.
6.	Из каждого отсека второго этажа имеется по одному эвакуационному выходу	п. 6.9, 6.13, 7.5 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Директор МБОУ СОШ с Верхотор МР ИР РБ Попкова Т.Н.
7.	Из помещений детского сада эвакуационные выходы шириной менее 1,2м. (фактическая ширина составляет 0,78м)	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Директор МБОУ СОШ с Верхотор МР ИР РБ Попкова Т.Н.
8.	Из помещения обеденного зала столовой эвакуационный выход шириной менее 0,8м. (фактическая ширина составляет 0,75м.)	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Директор МБОУ СОШ с Верхотор МР ИР РБ Попкова Т.Н.
9.	При эксплуатации эвакуационного выхода с первого этажа на лестничную клетку лестничного марша правого крыла нарушено объемно-планировочное решение проекта здания (дверь эвакуационного выхода заложена кирпичом)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	Директор МБОУ СОШ с Верхотор МР ИР РБ Попкова Т.Н.
10.	Выход на чердак осуществляется через люк выполненный из горючих материалов размерами менее 0,6х0,8м.	п. 8.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Директор МБОУ СОШ с Верхотор МР ИР РБ Попкова Т.Н.
11.	На объекте отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управлением эвакуацией	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	Директор МБОУ СОШ с Верхотор МР ИР РБ Попкова Т.Н.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1, 3, 4

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13;

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1. Устранить выявленные нарушения

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)