



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗС)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

450064, Уфа, ул. Мира, д. 14,
Телефон: (347) 279-96-00, Факс: (347) 279-96-04
E-mail: aup@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

453850, Республика
Башкортостан, г.Мелеуз, 31-й
микрорайон, д. 3, каб. № 1
(место составления предписания)

“ 02 ” марта 20 20 г.
(дата составления предписания)
11 час 00 мин

**ПРЕДПИСАНИЕ
№ 31-17/74-П**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа села Верхотор муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (ИНН 0226004945)

Мною: старшим государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта, газораспределения и газопотребления Западно-Уральского управления Ростехнадзора Барсуковым Александром Николаевичем, на основании Акта проверки от 02.03.2020 № 31-17/74-А, составленного в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Верхотор муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (МБОУ СОШ с. Верхотор МР Ишимбайский район РБ), ИНН 0226004945, ОГРН 1020201774780, адрес (место нахождения) юридического лица: 453228, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, с.Верхотор, ул.Пионерская, 2а, место фактического осуществления деятельности: 453228, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, с.Верхотор, ул.Пионерская, 2а, в присутствии директора МБОУ СОШ с. Верхотор МР Ишимбайский район РБ Попковой Татьяны Николаевны

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, требование которого нарушено или не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	При техническом обслуживании газопроводов не уделяется должное внимание участкам ввода газопроводов в здание котельной. Не осуществляется мониторинг за величиной зазора между	пункт 71 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденный Правительством Российской	02.06.2020

трудопроводом и футлярами (зазор между газопроводом низкого давления и футляром на входе в здание котельной, не заделано эластичным материалом на всю длину футляра)	Федерации от 29.10.2010г. № 870	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Западно-Уральское управление Ростехнадзора по адресу: 450064, РБ, г.Уфа, ул.Мира, 14.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Истечение срока исполнения настоящего предписания является основанием для проведения внеплановой проверки его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Попкова Татьяна Николаевна


(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи: _____

Лицо, вынесшее предписание:

Барсуков Александр Николаевич
(ФИО)



Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен:

Директор МБОУ СОШ с. Верхотор МР Ишимбайский район РБ Попкова Татьяна Николаевна

«02» марта 2020 года
(дата)




(подпись)