

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел.35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 27/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Верхотор муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 27 от 23.01.2020 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «02» февраля 2020 г. по «21» февраля 2020 г. проведена плановая проверка. Проверку провел государственный инспектор городов Салават, Ишимбай и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Динисламов Марат Минирафитович в отношении объектов защиты: МБОУ СОШ села Верхотор МР Ишимбайский район РБ (юридический и фактический адрес: 453228, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, село Верхотор, улица Пионерская, 2А).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ с. Верхотор МР ИР РБ Попковой Татьяной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Отсутствует источник наружного противопожарного водоснабжения	Часть 4 статьи 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункт 2.7, 2.8, таблица 4 СНиП II-Г.3-62 Водоснабжение. Нормы проектирования; Пункт 3.12, 3.13, таблица 10 СНиП II-31-74 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; Пункт 2.11 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (с Изменением N 1, с Поправкой); Пункт 4.1 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)	01.03.2021	
2.	Изменен класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1 – школа на Ф 1.1 - детский сад, на Ф2.1 – библиотека без проведения в установленном	подпункт "о" пункт 23 правил противопожарного режима утвержденных Постановлением	01.03.2021	

	законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации.	Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390		
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует пункту 461 правил противопожарного режима в РФ. Не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	Подпункт "л" пункта 461 правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.03.2021	
4.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	пункт 43 правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.03.2021	
5.	При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателей, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: - в кабинете химии на втором этаже уровень звука составил 59 дБА; - в помещении игровой дошкольной группы уровень звука составил 51 дБА.	п. 4.1, 4.2 СП 3.1313.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п. 3.14 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»	01.03.2021	
6.	Речевой оповещатель СОУЭ установленный в коридоре около кабинета химии при имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации не включился.	пункт 61 правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.03.2021	
7.	На дверях помещений электрощитовой и складского назначения не указаны обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны	пункт 20 правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.03.2021	
8.	Запор двери эвакуационного выхода (парадный вход) непосредственно на улицу из школы не обеспечивают возможность открывания изнутри без ключа. Установлен замок закрывающийся на ключ.	пункт 35 правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.03.2021	
9.	Из помещения обеденного зала столовой школы эвакуационный выход шириной менее 0,8м. (фактическая ширина составляет 0,75м.)	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 4 статьи 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 4.2.5 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты.	01.03.2021	
10.	Из помещений детского сада эвакуационные выходы шириной менее 1,2м. (фактическая ширина составляет 0,78м)	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 4 статьи 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 5.2.14 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением № 1)	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.



В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому

району Республики Башкортостан по пожарному надзору

Динисламов М.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)


«26» 02 2020 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«26» 02 2020 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

